




WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1500

????? ??????????????		BILDER
ID	17007	     
??? ???????	2003	
?????????	6607	
??? [?]	24,1	
?????		
???????????????	Mercedes Benz	
????? [???	OM 502 LA	
????????? ?????????? [???	320	
EPA ??????	✓	
???????????????		
?????????? ????????	1500	
Wechselhaltersystem		
????????? ??????	✓	
?????????? ??????? ?????????????? [??]	2	
?????? ???????	✓	
Seilzugsensor	✓	
?????????????	✓	

??????????			
?????	??????	???????????	???????????
????????? ?????	✓		
??????	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
???	✓		
????????? ???????	✓		
???????? ???????????	✓		
????? ???????????	✓		
???????????	??????	???????????	???????????
??????	✓		 
?????	✓		
??????	✓		
???????	✓		
???????	✓		
???????	✓		
???????	✓		 
???????	✓		
????? ???????????	✓		
???????	✓		
???????	✓		 
???????	✓		
????? ???????????	✓		
???????	✓		
???????	✓		 
???????	✓		
???????	✓		
????? ???????????	✓		
???????	✓		 
???????	✓		
???????	✓		
????? ???????????	✓		
???????	✓		 
???????	✓		
???????	✓		
????? ???????????	✓		
???????	✓		 
???????	✓		
???????	✓		
????? ???????????	✓		
???????	✓		 
???????	✓		
???????	✓		
????? ???????????	✓		
???????	✓		 
???????	✓		
???????	✓		
????? ???????????	✓		
???????	✓		 
???????	✓		
???????	✓		
????? ???????????	✓		

????????????????	??????	??????????	??????????
??????????	✓		
????????	✓		
??????????	✓	An Seitenbedienteil HR Pin von Stromversorgungsstecker für Nivellierung abgebrochen	
??????????	✓		
????? ?????????	✓		
?????	??????	??????????	??????????
Turas	80%		
??????	70%		
Kettenbänder	80%		
??????	80%		
?????	??????	??????????	??????????
Aufnahmeband	50%	1te Girlande fest	
Abwurfband	50%	Band schleift auf Schlauchdurchführung	
?????????? ????	60%	Fräskasten eingedellt	
?????????? ?????	70%	Auswerfer verschlissen	
?????????? ?????	60%	Vereinzelt lockere oder fehlende Oberhalter	
Abstreifer / Schild	80%		
??????	??????	??????????	??????????
???????? ?????	✓		
????	✓		
??????	✓	Dämpfer von seitlichen Motorhauben schwach, Dämpfer von oberer Motorhaube sehr schwach	