HAMM TANDEMWALZE HD 8 VV

????? ?????????????		BILDER
ID	16987	
??? ???????	2012	
????????	521	
??? [?]	1,58	
?????????? ?? ????????????	✓	
???????? ???????? ??????	✓	
?????????? ???????????? CE	✓	
?????		
?????????????	Kubota	
????? [???]	D1005-ET05	
???????? ????????? [???]	14,8	
????????? ???????	Tier4/EPA2011	
EPA ??????	✓	

?????????			
?????	??????	??????????	??????????
???????? ?????	✓		
??????	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
???	✓		
????????? ???????	✓	Schelle zwischen Krümmer und Flexrohr undicht	
??????? ??????????	✓		
????? ?????????	✓		

??????????	??????	??????????	??????????
??????	✓		
?????	✓		
??????	✓		
???????	✓		
??????	✓		
????? ?????????	✓		
??????	??????	??????????	??????????
???????	✓		
???????	✓		
????? ?????????	✓		
?????????????????????	??????	??????????	??????????
?????????	▲	Abblendlicht VL ohne Funktion	
???????	✓		
???????????	✓		
???????????	▲	Batteriepole korrodiert, Batteriespannung: 8V	
????? ?????????	✓		
?????	??????	??????????	??????????
Abstreifer	50%		
Bandagengummis	70%		
Bandage	60%	11	
??????	??????	??????????	??????????
???????	✓		
??????? ??????	✓		
????	✓		
???	✓		