WIRTGEN BODENFRäSEN/-RECYCLER WR 2400

????? ?????????????		BILDER
ID	17045	
??? ???????	2007	
????????	8943	
??? [?]	25,6	
?????????? ?? ????????????	✓	
???????? ???????? ??????	✓	
?????		
?????????????	Mercedes	
????? [???]	OM 502 LA AG3	
???????? ????????? [???]	420	
????????????		
?????? ????????????	2400	
??????? ????????????	500	
???????????	✓	
??????????? ??????	✓	

?????????			
?????	??????	??????????	??????????
???????? ?????	✓		
??????	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
???	✓		
????????? ???????	✓		
??????? ??????????	✓		
????? ?????????	✓		

??????????	??????	??????????	??????????
??????	✓		 
?????	✓		
??????	✓		
???????	✓	Trommelhubzylinder Links schwitzt	
??????	✓		
????? ?????????	✓		

??????	??????	??????????	??????????
???????	✓		
??????	✓	Heckscheibe gerissen	
???????	✓	Zündschlüssel Schlüssel abgebrochen	
?????????	✓		
????? ?????????	✓		

?????????????????????	??????	??????????	??????????
?????????	✓		
???????	✓		
??????????	✓		
??????????	✓		
????? ?????????	✓		

?????	??????	??????????	??????????
?????? ?/?	70%		
?????? ????? ?????	70%		
?????? ???.???.	60%		
?????? ???.??.	60%		

?????	??????	??????????	??????????
????????? ????	60%	Wurde rechte und linke Seitenwand im Verschleißbereich erneuert	
????????? ???????	70%	Mehrere Meißel abgebrochen	
????????? ??????	70%		
??????	??????	??????????	
?????????	✓		
???????	✓		
??????? ??????	✓		
????	✓	an einigen Stellen geschweißt	
???	✓		
??????	✓		